


近江八幡市貯水槽設置台帳

貯水槽番号		水栓番号		使用者氏名	
施設所在地	近江八幡市 桜宮町214番地10				
施設名称	桜宮アパート				
連絡先					
設置者名	水道 一郎				
設置者住所	桜宮町236番地				
連絡先					
管理者	大北建築株式会社				
管理者住所	滋賀県大津市京町四丁目1番1号				
連絡先	077-1111-0001				
管理形態	自主管理	担当者氏名		連絡先	
	委託管理	委託者名	株式会社水検査センター		
		委託者住所	京都府京都市山科区柳辻池尻町14番2		
連絡先	075-000-0001				
建物概要	主たる用途	共同住宅			
	竣工年月日	令和元年8月1日	階数	4階	
設備概要	貯水槽	設置場所	屋外	槽数	1槽
		有効容量	8m ³	構造	FRP
	高置水槽	設置場所	屋外	槽数	1槽
		有効容量	2m ³	構造	FRP
給水方式	加圧給水式 <u>高置水槽給水式</u>				
管理状況	貯水槽	定期点検	実施の有無	有 無	点検日 毎年 8月末日
		清掃実施	実施の有無	有 無	清掃日
	高置水槽	定期点検	実施の有無	有 無	点検日 毎年 8月末日
		清掃実施	実施の有無	有 無	清掃日
備考					

チェック内容	貯水槽	高置水槽	備考
清掃不良・物置化していないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
排水不良・床面滞留水がないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
汚水槽と隣接していないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
点検清掃などがしやすいか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
管理者以外が立入できないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
破損・亀裂・漏水はないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
汚染の恐れある開口部はないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
容量過大ではないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
内部点検・清掃がしやすいか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
水槽のふたの状態は大丈夫か	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
汚染の恐れある機器がないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
水たまり、ほこりなどの堆積はないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
他の設備より汚染の恐れはないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
水槽設置状況は大丈夫か	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
オーバーフロー管に問題はないか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
満水・濁水警報器の状態はどうか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
揚水設備の配管状態はどうか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
電気設備の状況はどうか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ポンプ室内の状況はどうか	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
その他			

位置図



貯水槽



高置水槽

