

屋外広告物緊急安全点検報告書

報告者 住所 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
(設置許可申請者)

氏名 〇〇銀行 代表取締役 滋賀 太郎

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の

代表印

許可年月日	平成26年3月1日	許可番号	第100号
設置年月日	平成17年3月10日 (10年経過)	種別	・屋上広告物 ・壁面広告物 ・突出広告物 ・その他() ・野立広告物
点検項目	異常	異常の内容	処理
表示面 (汚染、たい色、変色、塗料等のはく離、さび、破損等)	有 無	表示面の塗装が一部剥離	済 未
主要部材 (変形、腐食、劣化、傾斜、ぐらつき、ねじれ等)	有 無		済 未
ボルト、ナット、ビス等 (緩み、さび、破損、欠落等)	有 無	ボルトの緩み・さび有り計3か所 (上記の箇所について至急対処します。)	済 未
溶接、支持、取付部分等 (亀裂、変形、腐食、クラック、裂傷等)	有 無		済 未
ネオン、照明装置等 (ちらつき、無点灯、変形、さび、漏水、分電盤の破損等)	有 無		済 未
その他点検した箇所 ()	有・無		済 未
特記事項			
点検日	平成27年3月13日		
点検者	住所	〒520-4507 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 〇〇銀行大津支店	
氏名	滋賀 次郎	私印	電話(077)528 -4184

注1 選択できる項目は、該当するものに○印をつけてください。
 注2 1つの許可で複数の広告物の許可を受けている場合、本様式を許可広告物1個ごとに作成してください。ただし、報告者の捺印はその内1枚のみで足りるものとします。
 注3 別添 屋外広告物安全点検項目【参考例】を参考に点検してください。
 なお、建築基準法の規制となる屋外広告物の場合には、建築担当部局から同様の調査依頼があることを申し添えますので、別途ご協力をよろしくお願い致します。