

| NO | 建築物の名称         | 建築物の位置        | 建築物の主たる用途 | 耐震診断の方法の名称   | 構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果                    | 耐震改修等の予定 |      | 備考    |
|----|----------------|---------------|-----------|--|---|----------|------|-------|
|    |                |               |           |  |   | 内容       | 実施時期 |       |
| 1  | 近江八幡市役所本庁舎     | 近江八幡市桜宮町236   | 市庁舎       | (一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」 | $I_s/I_{so}=1.01$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.64$  | -        | -    | 改修工事済 |
| 2  | 近江八幡市文化会館      | 近江八幡市出町366    | 集会所       | (一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」 | $I_s/I_{so}=1.28$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.66$  | -        | -    | 改修工事済 |
| 3  | 近江八幡市安土町総合支所庁舎 | 近江八幡市安土町小中1-8 | 支所庁舎      | (一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」 | $I_s/I_{so}=1.25$<br>$C_{TU} \cdot S_D=0.389$ | -        | -    | 改修工事済 |